



« УТВЕРЖДАЮ »
Директор МОУ ДО «ДДТ»
Т.Н. Ларина
« 25 » июля 2019 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА НЁМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район

1.2. Адрес объекта 301510; Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 8-а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание этажей, кв.м.

- часть здания 1 этаж 612,4 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1965 год, последнего капитального ремонта информация отсутствует

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения). (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район, МОУ ДО «ДДТ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 8-а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) негосударственная

Приложение № 1
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
от «22» июля 2019 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район
301510, Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д.8-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет	0	0	Отсутствуют доступные элементы информации об объекте	КОСГУ	Приобретение средств информации	Установка средств информации
1.2.	Путь (пути) движения на территории	нет	0	0	Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей. Наличие насыпных и крупноструктурных материалов на поверхности пути	С все	Приобретение тактильных средств	Установка тактильных средств
1.3.	Лестница (наружная)	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Зона для парковки (стоянки автомобиля инвалида) не обозначена международными знаками	К	Приобретение международных знаков для парковки автомобиля	Установка международных знаков для парковки автомобиля

	Общие требования к зоне				Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН (маломобильных групп населения)	Все		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В (доступно полностью всем)	0	0	ремонт (текущий)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к

Приложение № 2
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
от «22» июля 2019 г.

**I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район
301510 Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д.8-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалид а (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	-	-	4	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	-	-	-	-	-	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	0	3	-	К О С Г У	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	0	3	Дверь не имеет доводчика. Отсутствуют контрастные цвета на краях дверного полотна и ручке	К	Установка на двери доводчика. Окрашивание кра ев входной двери и ручки в контрастные цвета	Установка на двери доводчика с усилием 19,5Нм. Работы по проведени ю контрастно й маркировки высотой 0,1 м., шириной 0,2м., расположен ной на уровне не ниже 1,2 м.
2.5.	Тамбур	есть	8	5	Глубина тамбура менее 1,8 м (фактически 1,0 м)	К О С Г У	-	-

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-
--	-------------------------	---	---	---	---	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ – И (О Г У)	0	3	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

Приложение № 3
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
от «22» июля 2019 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район
301510, Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньев, ул. Папанина, д.8-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор	есть	19	6	Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефон автомат, которыми могут пользоваться посетители с недостатком зрения и таксофоны для посетителей с дефектами слуха	Г,С	Приобретение звуковых информаторов по типу телефон автомат, которыми могут пользоваться посетители с недостатком зрения и таксофонов для посетителей с дефектами слуха	Установка звуковых информаторов по типу телефон автомат, которыми могут пользоваться посетители с недостатком зрения и таксофонов для посетителей с дефектами слуха
3.2.	Лестница (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Пандус (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Дверь	есть	8	6	Отсутствует устройство для открывания и закрывания двери, горизонтальные поручни	все	Приобретение устройства для открывания и закрывания двери, горизонтальных поручней	Установка для открывания и закрывания двери, горизонтальных поручней

					Отсутствует информирующее обозначение помещения дублированная рельефными знаками	С	Приобретение информирующего обозначения помещения дублированной рельефными знаками Приобретение противоударной полосы	Установка информирующего обозначения помещения дублированной рельефными знаками Установка противоударной полосы
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	17	18, 19	-	все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие предупредительной информации о препятствии (перед дверными проемами и входами) - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность)	С	Приобретение световых маячков, рифленой поверхности	Установка световых маячков, рифленой поверхности

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О Г У)	8 17	6 18 19	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом
детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район
301510 Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д.8-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	5 6 7	7 8 9	Отсутствует оборудование кабинки туалета: -двусторонняя связь с дежурным, -кнопка звонка (в дежурную комнату)	Г С О У К	Приобретение кнопки звонка	Установка кнопки звонка
5.2.	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие поручней, поворотных откидных сидений в санитарно-гигиеническом помещении	Г С О У К	Приобретение поручней, поворотных откидных сидений в санитарно-гигиеническом помещении	Установка поручней, поворотных откидных сидений в санитарно-гигиеническом помещении

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И	5-7	7-9	индивидуальное решение с ТСП

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: _____

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район
301510, Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д.8-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	есть	-	20	-	-	-	=
6.2.	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефон автомат, которыми могут пользоваться посетители с недостатком зрения и таксофоны для посетителей с дефектами слуха	Г,С	Приобретение звуковых информаторов по типу телефон автомат, которыми могут пользоваться посетители с недостатком зрения и таксофонов для посетителей с дефектами слуха	Установка звуковых информаторов по типу телефон автомат, которыми могут пользоваться посетители с недостатком зрения и таксофонов для посетителей с дефектами слуха
6.3.	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует информирующие обозначения помещения, дублированные рельефными знаками	Г,У,О,С	Приобретение информирующих обозначений помещения, дублированных рельефными знаками	Установка информирующих обозначений помещения, дублированных рельефными знаками

ОБЩИЕ требования к зоне							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

Приложение № 4 (I)
к Акту обследования объекта
социальной инфраструктуры к паспорту
доступности объекта социальной
инфраструктуры
от «22» июля 2019 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район
301510 Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д.8-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	2,6, 11, 12, 13, 14, 15, 16	13, 14, 15, 16, 17	-	К О Г С У	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информирующие обозначения помещения, дублированные рельефными знаками	К О Г С У	Приобретение информирующих обозначений помещения, дублированных рельефными знаками	Установка информирующих обозначений помещения, дублированных рельефными знаками

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП –В	2, 12-16	13-17	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования Арсеньевский район
301510, Тульская область, Арсеньевский район, р. п. Арсеньево, ул. Папанина, д. 8-а
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	Нет	4	1	Отсутствует информация об объекте	К, О, С, Г, У	Оборудование территории элементами информации об объекте	Установка указателей движения к объекту
1.2.	Путь (пути) движения на территории	Есть	-	-	Асфальтовое покрытие требует ремонта	К, О, С, Г, У	Обустройство территории	Проведение текущего ремонта асфальтового покрытия на площадке размером 80м x 25м перед зданием
1.3.	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Не выделены специальные места для автотранспорта инвалидов	К	1 место для автотранспорта инвалидов	Оборудование машино-места для транспорта инвалидов шириной 3,5 м и глубиной 5,0 м. Установка вертикального знака
	Общие требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение маломобильных групп населения по территории к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН, возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных путей на пути к объекту						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В (К, О, С, Г, У)	4	1	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для адаптации территории, прилегающей к зданию, необходимо установить указатели движения к объекту, произвести текущий ремонт асфальтового покрытия на площадке размером 80м x 25м перед зданием, оборудовать машино- место для транспорта инвалидов.